

公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和6年1月29日(月曜日)15時30分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	建築
被災程度	窓ガラスの破損及び外部空調ダクトカバーの損傷			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	屋上防水改良工事						
事故概要	防水シートを屋根上に仮置きした際に、勾配屋根だった為転がり屋根と足場の隙間から落下してしまい、3階廊下の窓が割れて2階部の空調ダクトカバーも凹んだ。						
事故原因	転がり防止の歯止めを屋根上に置いていたが、屋根の勾配が急であったため、防水シートが歯止めと共に転がり落下した。 足場の隙間等の落下防止策が不十分であった。						
改善策	<ul style="list-style-type: none"> ・資材等は屋根勾配部に仮置きしない。 ・校舎(屋根)と足場との隙間をふさぎ、落下防止ネットを張り、併せて巾木を設置する。 						

事故状況図



転落場所

校舎ガラス
破損状況

外部空調ダクトカ

改善状況図



落下防止ネットを設



巾木を設置