

公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 6年 1月 22日(月曜日) 14時15分			工事関係者区分	元請け
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	ガス供給管(φ50ポリエチレン管)を破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	管布設工事						
事故概要	管布設のため既設管撤去中、ガス供給管に撤去管が接触し、損傷させたもの。						
事故原因	ガス供給管を露出させた状態であったが、撤去管に突起部がついていることに気づかず、既設管の撤去を行ったこと。						
改善策	作業中は地下埋設物を確認する者を専任して配置し、機械オペレーターと常に状況共有を行うとともに地下埋設物付近の撤去を行う場合は、突起部があることも考慮して慎重に作業を行う。						

事故状況図



改善状況図

