


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 6 年 1 月 27日(土) 23時 10分			工事関係者区分	元請け
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	給水管の破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	側溝撤去						
事故概要	側溝取壊しの際、バックホウ0.1m3にて撤去作業をしていたところ、堀山内に露出した給水管に、取壊し中のコンクリート破片が接触し、給水管 φ13mmを破損させた。						
事故原因	コンクリート撤去作業中に重機オペレーターが操作ミスをした。 手元作業員が重機オペレーターの技量を過信し、水道管への防護対策が十分にされていなかった。						
改善策	埋設管など破損しやすいものは、厚コンパネ等で防護して、破片が直接接触しない作業を行う。						

事故状況図



改善状況図

埋設物防護状況

