

公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和6年7月22日(月曜日)11時58分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	航路ブイ破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	覆土撤去工事						
事故概要	土砂を運搬中の船舶が、航路を外れ、航路ブイに接触したもの。						
事故原因	沖合から入港する船舶に気を取られてことで航路ブイを見落としたこと、また甲板上的の見張員が航路ブイが接近していることに気付いたが、船長への報告が遅れたことが原因である。						
改善策	・船舶が輻輳している海域において、操舵室内の人員配置を船長と船長補佐の2名体制とし、目視や船舶レーダの確認の強化を行う。 ・甲板上的の見張員の配置場所・連絡体制について再度確認し徹底する。						
事故状況図							
改善状況図							