


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 6年 5月 1日(水曜日) 10時 20分			工事関係者区分	元請け
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	照明ポール破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	植栽工事						
事故概要	植栽帯内の土壌改良の際に20cm床掘を行う必要があり、照明ポール(多目的柱)付近の床掘を行う際に、操作を誤って照明ポール(多目的柱)の配線カバーおよび根本部分に接触したもの。						
事故原因	道路付属物など破損の恐れがある構造物周辺の床掘については、本来は破損を防ぐために人力にて施工するものだが、オペレータの判断によりバックホウでの作業を行ったこと、またバックホウの操作ミスをしたことが事故の原因である。						
改善策	<ul style="list-style-type: none"> ・道路付属施設など破損の恐れがある構造物の周辺は人力にて施工する。 ・朝礼にて当日の作業範囲にある、構造物を作業員へ把握させる。 						

事故状況図



改善状況図

