


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 6 年 6 月 21 日(金曜日)			工事関係者区分	元請け
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	民地植栽の枯れ			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	管布設工事						
事故概要	バックホウを用いた作業箇所の周辺にあった植栽が枯れたとの沿道住民からの通報があったものである。						
事故原因	舗装の本復旧を行うため、バックホウを用いて舗装の剥ぎ取りを行ったところ、バックホウの排気口の高さ付近の民地の植栽が限定的に枯れていた。 作業着手前には当植栽に異常は見られなかったことから、植栽の被害は本件作業に伴うバックホウの排気の影響によるものと推定される。						
改善策	事前に工事をするうえで民地内の植栽の状況及び作業による影響の有無について確認することを徹底する。 また、重機の排気ガスが民地側に出る場合は、コンパネ等を用いて排気ガスが民地側へ行かないように施工を行う。						

事故状況図



改善状況図

民地植栽側へコンパネの配置状況

