


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 6年 6月 5日(水曜日) 11時20分			工事関係者区分	二次下請
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	設備
被災程度	窓ガラス破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	基礎解体・補修作業						
事故概要	モルタルを管理棟北のマシンハッチよりユニック車にて搬入作業中、ブームの操作ミスにより管理棟1階の窓を破損させた。						
事故原因	1. ユニック車の操作員がフック巻き下げ操作とブームを伸ばす操作を間違ってしまった。 2. 被災物件との近接作業であったが「ガラス注意」の標示のみで保護対策はなされていなかった。						
改善策	1. 誤操作を行わないよう操作手順の見直しを行い、作業員への再教育を実施 2. 操作ミス及び突発的な揺れ等により建物と接触しないよう防護壁を設置						

事故状況図



改善状況図

