


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和6年10月28日(月曜日) 23時 40分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	マンション1棟(約30戸)一時供給停止			事故レベル	Ⅱ	休業見込日数	—
工事概要	管布設工事						
事故概要	機械掘削中、ガス管(φ150)取り出し部の支管(φ50)を破損した。						
事故原因	事前協議にて被災管等の位置を把握していたものの、その至近の位置でバックホウによる掘削を行っていた時に操作を誤ってバケットをガス管に接触させたもの。このとき合図者は配置されていたが、咄嗟の事象であったため制止することができなかった。						
改善策	地下埋設物が存在する箇所の近傍においては、操作ミスの可能性もふまえてバックホウ等による機械作業については原則行わない。						
事故状況図							
改善状況図		