


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和6年10月14日(月曜日) 12時 40分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	自動車等	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	リアバンパー(左)の破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	管の老朽化に伴う管整備工事						
事故概要	交通誘導警備員は不在としコーンバー等で規制は行っていたものの、通行止めした区域に進入した車両が、その後進入位置まで後進した際、車両後方を電柱に接触させたもの。						
事故原因	被災車両運転者の後進時における運転ミスが原因であると考えられるが、進入口において道路使用許可条件どおり交通誘導員の配置がなされていれば事故は防止できたものと考えられる。						
改善策	道路使用許可条件を再確認するとともに、持場を離れる際は、声かけを行い交代の誘導員を適切に配置するよう指導した。						

事故状況図



改善状況図

公衆災害再発防止協議会 開催状況

