


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 7年 3月 5日(水曜日) 16時00分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	その他	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	店舗看板を破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	管布設工事						
事故概要	埋戻中にバックホウを旋回した際、看板に接触し破損させたもの。						
事故原因	土砂を投入する際にバックホウ運転者と合図者の双方が店舗壁面にある照明灯などに接触させないように注意を集中させていて、上方の看板にアームが接近していることに気付かず接触させたもの。						
改善策	作業前のKY 活動等において、関係者全員で作業機械が作動する範囲にある看板等の位置を現地で確認を行い、作業機械の作動時には合図者を確実に配置し、合図者は看板等へ十分注意を払いながら適切な指示を行って運転者はその指示を厳守するなど安全な手順を徹底させるよう関係者に認識させた。						

事故状況図



改善状況図



現地での周辺確認状況

