

公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 7年 6月 5日(木曜日) 14 時 10 分			工事関係者区分	元請け
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	民家門柱破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	管布設工事						
事故概要	ダンプトラックが停車中、後方から一般車両が接近したが、道路が狭隘であり、そのまま一般車両を通過させることができなかったため、ダンプトラックを転回させようと後進したところ、民家門柱に車体右後部を接触させた						
事故原因	ダンプトラックを急ぎ移動させようとしたため、誘導員を配置していなかったため。 ダンプトラック運転手の民家門柱への注意が十分払われていなかったため。						
改善策	一般車両との離合等のため工事車両を民地側に寄せるなどの際は、誘導員を配置し、誘導員は車両の全般をくまなく監視しながら誘導を行い、また、運転者は当誘導員の指示に従って周辺を十分確認しながら慎重な運転を行うようにする。						

事故状況図

接触箇所



改善状況図

