

# 公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和7年9月1日(月曜日) 10時 50分			工事関係者区分	元請
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	埋設物破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	管布設工事						
事故概要	新設管(φ150mm)の布設に伴う掘削作業中に、ガス供給管(φ25mm)に接触し破損させたもの。						
事故原因	本件において先行して行った作業により被災管の埋設位置については確認済み(H=1.1)であり、新設管φ150の布設に伴う掘削深は約1.0mであることから被災管は露出しないという想定で施工をすすめたが、被災箇所では土被り0.9mで埋設されていたためバケットが接触した。						
改善策	近接箇所では埋設位置を確認済みである場合でも想定で施工をしないこと、さらに近接箇所においては可能な限り人力による掘削を行い、慎重に作業をすすめることを徹底する。						

