


# 公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 5年 3月 17日(金曜日) 14時 39分			工事関係者区分	元請け
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	建築
被災程度	—			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	屋上防水改修工事						
事故概要	産業廃棄物運搬業者が、市営住宅敷地内の公園へ車両の乗り入れをしていたところ、入居者用駐車場入口に設置されているコンクリートブロックに車両が接触し、これを破損させた。						
事故原因	運転手の前後確認が不十分であった。						
改善策	運転手は前後確認を徹底し、狭小部での乗り入れについては、補助者を設置するなど再発防止に努めた。						

## 事故状況図



## 改善状況図



安全ミーティング状況