

公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 7年 7月 16日(水曜日) 13時 10分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	建築
被災程度	敷地内の給水管を破断させた			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	循環利用水処理施設 新築工事						
事故概要	杭工事スクリューパイル挿入中に給水管を破断させたもの。						
事故原因	・衛生業者より配管盛替済の報告を受けていたが、図面や現地の確認を詳細に行っておらず、衛生業者との調整が不十分だった。 ・図面の給水管位置と実際の埋設位置が異なっていた。						
改善策	・工事現場周辺の埋設管について設備業者と十分調整を行い、細心の注意の上作業を行う。						

事故状況図



改善状況図

