


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 7年 9月 2日(火曜日) 15時 30分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	雨水管の破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	老朽化した埋設管の取替え工事						
事故概要	工事に伴う既設管撤去工を行う際、機械で吊り上げた撤去管が雨水管に接触し、破損させたもの。						
事故原因	原因としては、雨水管に近接した作業にもかかわらず、無理に撤去管を引き上げようとしたことが原因である。						
改善策	地下埋設物が近接している場合は、地下埋設物に対して防護措置を施したうえで作業を行う。 埋戻し工を行う前に地下埋設物の状況確認を行う。						

事故状況図



改善状況図

