


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和4年9月6日(火曜日) 11時30分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	自動車等	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	車両右前下部の損傷			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	配水管布設工事						
事故概要	管撤去作業中にバックホウを移動させた際にカラーコーンに接触させ、このためカラーコーンが動いて車両(被災車両)に接触、損傷させた(車両右前下部の損傷)案件である。						
事故原因	バックホウ運転者が誤ってキャタピラーでカラーコーンを踏んだこと、また、監視者が接触に気付けなかったことが原因である。						
改善策	指導事項の内容(監視者の常時監視、当監視者の指示遵守)について現場にて事故再発防止会議を開催し、現場作業者に対し周知徹底を行い、意識改善及び今後の事故再発防止を図った。						

事故状況図



改善状況図

現地での再発防止会議開催状況

