


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和4年9月12日(月曜日) 15時30分			工事関係者区分	元請け
事故区分	自動車等	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	乗用車サイドミラーに傷			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	道路整備工事						
事故概要	乗用車の右側ミラーに傷						
事故原因	工事看板(車両通行止め及び通り抜け禁止)を一時撤去し、フェンスに立てかけた後、通行止め範囲内の駐車場へ乗用車を誘導している際に、フェンスに立てかけていた看板が風の影響で倒れ、車両に接触した。						
改善策	・事故再発防止研修の実施。 ・車両の通行に支障とならない視認性のよい箇所に工事看板を固定したうえで、看板を都度移動させずに、交通誘導警備員にて安全に誘導できるよう配置計画を見直した。						

事故状況図



改善状況図

現地でのKY活動状況



工事看板配置変更状況

