


# 公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 3年 9月 21日(水曜日) 10時 30分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	設備
被災程度	ガス供給管の破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	埋設管の取替え工事						
事故概要	排水管埋設のため、表示杭を確認の上、バックホウにて掘削作業を行っていたところ、近傍に埋設されていたガス供給管を破損させたもの。						
事故原因	ガス供給管が埋設されている可能性がある箇所で、バックホウによる掘削作業を行ったため。						
改善策	地下埋設物の存在が予想される個所付近において掘削作業等を行う際、掘削断面内は埋設管を確認しながら人力で掘削するなど、慎重に作業を進めるよう指導し、再発防止に努める。						

## 事故状況図



## 改善状況図

### 安全ミーティング

