


# 公共工事等事故情報

事故分類	労働災害	発生日時	令和5年2月7日(火曜日) 14時 10分			工事関係者区分	二次下請
事故区分	挟まれ・巻き込ま	性別	男性	年齢	62	業種区分	建築
被災程度	不休B災害(左中指挫創 6針縫合)			事故レベル	I	休業見込日数	0
工事概要	電気設備の更新工事						
事故概要	作業員2名でグレーチングを持ち上げて横に仮置きした後、グレーチングをスライドして引っ張る際に、グレーチングと床(グレーチング)の間に左手中指を挟んだ。						
事故原因	1)グレーチングの構造が縦横で長さが異なるが、長さが長く下まで長い方を持ちスライドして引っ張った。 2)グレーチングの持ち方(指を入れる方向)の指示が出来ていなかった。						
改善策	1)グレーチングをスライドして引っ張る際は、指先が出ない位置を持って作業する。 2)グレーチングの持ち方(指を入れる方向)を作業者全員に指示する。						

## 事故状況図



## 改善状況図

グレーチングを持って移動させる場合は、持つ位置を指定して作業します。



災害時の指の位置



改善後の指の位置

