


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 5年 6月 13日(火曜日) 11時 45分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	水道管(φ20mm)破損			事故レベル	I	休業見込日数	0
工事概要	側溝布設工事						
事故概要	汚水柵撤去作業中、バックホウで掘削していた際に、φ20mmの水道管に、バケットが接触し破損したものの。						
事故原因	水道管付近をバックホウで掘削したことが原因である						
改善策	地下埋設物付近は人力掘削を徹底する。						

事故状況図



改善状況図

