


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和5年6月13日(火曜日) 11時20分			工事関係者区分	元請け
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	給水管(玉降ろし部)破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	柵及び取付管設置工事						
事故概要	柵および取付管を設置するため、バックホウにて掘削を行っていたところ、給水管の玉降ろし部を破損させたもの。						
事故原因	水道管の埋設深さを確認していたものの、水道の埋設表示テープが出てこなかったため、当初確認していた位置より深い位置にあると想定し、機械掘削を続けたため。						
改善策	現場作業員全員で安全研修を実施し、工事着手前の地下埋設物の確認および地下埋設物周辺を掘削する際は、人力掘削するよう周知した。						

事故状況図



改善状況図

