

# 公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 5年 12月 9日(土曜日) 10時 40分			工事関係者区分	元請け
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	カーブミラー破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	屋外施設の更新						
事故概要	ダンプトラック(3t)が現場に隣接する道路で方向転換した際、カーブミラーに接触し、カーブミラーが破損した。						
事故原因	運転者及び誘導員ともにカーブミラー方向へ注意が十分に向けられていなかったこと、狭い道路で方向転換を行ったことによるもの。						
改善策	安全訓練を行い、運転手及び誘導員ともに車両の周辺をくまなく注意するよう改めて確認した。また、工事用車両の運行経路については、方向転換の必要がない経路に変更した。						

## 事故状況図



## 改善状況図

