

第3委員会報告資料

報告事項3


庁用自動車による事故報告(第一報)について

平成26年6月
経済観光文化局

位置図

※福岡市情報公開条例に定める非公開情報と認められる
おそれのある情報については、掲載しておりません。

平面図



事故写真

① 駐車場所（事故現場：北側から撮影）



② ブロック破損状況



③ ブロック破損状況



④ 事故車両



⑤ 破損（修）箇所（左前タイヤハウス）



⑥ 破損箇所（左前バンパー）

