

平成26年度 第5委員協議会 報告資料

○庁用自動車による事故報告について

1頁

平成26年8月18日

環 境 局

事 故 報 告 書 (第 一 報)


事故発生日時	平成26年 7月24日(木曜日) 午前 9時10分頃 天候: 晴れ		
事故発生場所	福岡市西区拾六町団地4番2号(拾六町団地2棟東側路上)		
相手方	住所	(※) 福岡市情報公開条例に定める非公開情報と認められるおそれのある情報については、掲載しておりません。	
	氏名		
事故の概要	平成26年7月24日(木)午前9時10分頃、環境局循環型社会推進部環境事業所所属の職員が、廃棄物の収集業務のため庁用車(クレーン搭載の普通貨物車)を運転して、福岡市西区拾六町団地5番付近の廃棄物の収集を終え、西部工場に向かって福岡市西区拾六町団地4番2号付近の片側1車線の道路を走行していたところ、クレーンのアームが車道を横断して上空に張られた ■ のワイヤーに引っ掛かり、ワイヤーの破損や電柱の傾きなどの損害を生じさせたものである。		
損害の程度	相手方	人的損傷	なし
		物的損傷	① ■ : ワイヤーの破損及び電話線のたるみ ② ■ : 電柱の傾き, 電線のたるみ ③ ■ : ケーブルのたるみ
	市側	人的損傷	なし
		物的損傷	庁用車のクレーンのオイルパイプ破損, 後部バンパーの破損
損害賠償額は現在交渉中, 確定後議会へ報告			

事故現場見取図

位置図

(※) 当該地図は著作権法上の規定により、
掲載しておりません。

事故現場



相手方の被害状況




傾いた電柱(吉岐小学校西側路上から撮影)




緩んだ電線(吉岐小学校西側路上から北方面を撮影)



外れたワイヤーの留め具(吉岐小学校西側路上から撮影)



市側の被害状況



破損したオイルパイプの先端



事故直後のクレーン車(アームが下がった状態。)



傾いたバンパー

