

【防災活動】出勤実績一覧表(R6年度)

NO	出勤依頼日	完了日	依頼部署		場所		被災状況	依頼内容	地区本部	出動業者	団体
1	7月16日	8月19日	早良区	維持管理課	早良区	大字椎原	道路路肩崩壊 (L=8.0m,H=2.2m,W=3.0m)	土のう設置	西部	(有)八洲工業	西部土木建設協力会
2	8月7日	11月6日	西区	土木第1課	西区	大字飯盛	河川護岸崩壊	土のう設置	西部	野方菱光(株)	土木建設協同組合
3	9月3日	3月25日	道路下水道局	河川課	早良区	脇山	河川護岸破損	土のう設置、盛土撤去	西部	(株)西日本光創	西部土木建設協力会
4	9月6日	12月19日	早良区	維持管理課	早良区	板谷	道路舗装崩壊 (L=200m,W=3.0~4.0m)	土砂撤去 アスファルト舗装	西部	旭道路(株)	舗装協会
5	9月6日	10月31日	農林水産局	農業施設課	市外	板持	瑞梅寺川に設置された扇田井堰付近の護岸の仮復旧	玉石袋詰めバック設置、積みなおし	西部	徳安建設(株)	土木建設協力会
6	10月24日	7月31日	道路下水道局	河川課	城南区	友丘	護岸崩壊・管理用通路陥没	護岸・管理用通路の復旧	西部	原康建設(株)	土木建設協力会
7	11月13日	1月31日	農林水産局	農業施設課	西区	大字小田	倒木・法面崩土による農道通行不可	崩土撤去 倒木処理	西部	島村産業(株)	土木建設協力会
8	11月14日	2月14日	農林水産局	農業施設課	西区	大字草場	農道法面崩壊 水路側壁転倒	大型土のう設置 板柵設置	西部	岩本工業(株)	土木建設協力会
9	11月14日	1月31日	農林水産局	農業施設課	西区	大字西浦	農道路路肩崩落、倒木 法面崩壊、農道陥没	土のう設置、崩土撤去 倒木処理	西部	(株)福重産業	土木建設協同組合
10	12月12日	3月25日	道路下水道局	河川課	早良区	大字飯場	河岸法面の洗堀 護岸石積の欠損	土石を投入 石積み補修	西部	(株)福重産業	土木建設協同組合
11	3月19日	5月30日	農林水産局	農業施設課	市外	板持	瑞梅寺川に設置された扇田井堰の下流Co壁転倒及び堰本体の吸出し	堰本体の吸出し箇所充填	西部	(株)田中興発	土木建設協同組合
12	3月31日	4月30日	農林水産局	農業施設課	早良区	大字西	ため池の底樋の損傷 堤体土砂の吸出し	底樋閉塞	西部	(株)エディモス	西部土木建設協力会

【防災支援活動】出動実績一覧表(R6年度)

出動が必要な災害はありませんでした。