


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 3年 10月 15日(金曜日) 13時00分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	電柱の破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	配水管布設工事						
事故概要	ダンプトラックで後進中に電柱に衝突し破損させたもの。						
事故原因	運転前の周囲への安全確認の怠り及び合図者の不在のため。						
改善策	1. 作業員全員で作業前に現場周囲の支障物等の安全確認を行うことを徹底した。 2. ダンプトラックを後進する時には声をかけ、必ず合図を行うことを徹底した。 3. 朝礼時に現場で危険予知される懸念事項を定め、作業者全員に周知し、事故防止に努めた。 4. 発注者、受注者及び関連会社で事故再発防止研修を行った。事故原因の究明、再発防止策の徹底及び安全管理について、作業員全員に周知し、再発防止に努めた。						



改善状況図

事故再発防止研修

研修内容

- ・事故の原因及び反省点
- ・再発防止対策の確認