



事故状況図



改善状況図

- ・当該事故以降の掘削作業に際して、埋設物管理者と協議を行い、埋設物確認手続きを完了させた。(資料1:埋設物確認書)。
- ・当該事故以降の掘削作業に際して、埋設物の位置、形状、深さ等について把握し、埋設物に支障がない範囲をマーキングしたうえで施工を行った(資料2:マーキング写真)

〔資料1:埋設物確認書〕

[illegible]

[資料2:マーキング写真]

