

公 共 工 事 等 事 故 情 報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和4年8月19日(金曜日)18時00分			工事関係者区分	二次下請
事故区分	その他	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	機械警備センサー配線損傷			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	除草作業						
事故概要	場内の除草作業完了後、機械警備を開始したところ作動せず、現地調査にて配線の損傷を確認したもの。						
事故原因	機械警備センサー周辺は鎌を用いて手刈り、それ以外は刈払機にて作業を行い事故防止の措置を取っていたが、何らかの作業途中で配線と接触したものと考えられる。						
改善策	設備機器等の周辺において除草作業等を行う際は、刈払機を用いないことや、近接する箇所では設備機器等が視認できる状況にした上で鎌を用いて手刈りすること、また、手刈りをこれまで以上に広い範囲で実施するなどの点を、安全教育とKY活動の場で改めて徹底し、再発防止に努めている。						

事故状況図



配線本復旧状況

改善状況図



安全教育実施状況



KY活動実施状況