



# 公共工事等事故情報

|      |  |      |                          |       |    |         |      |
|------|--|------|--------------------------|-------|----|---------|------|
| 事故分類 | 労働災害   | 発生日時 | 令和 4年 8月 2日(火曜日) 16時 30分 |       |    | 工事関係者区分 | 一次下請 |
| 事故区分 | その他  | 性別   | 男性                       | 年齢    | 26 | 業種区分    | 設備   |
| 被災程度 | 7針縫う左上腕裂傷  |      |                          | 事故レベル | I  | 休業見込日数  | 0日   |
| 工事概要 | 設備移設業務   |      |                          |       |    |         |      |
| 事故概要 | ダクト管保護フィルムはがし中、ダクトが回転しながら移動し近接していた作業員の左上腕部に接触。ダクト端面部の鋭利な部分が接触し、裂傷した。         |      |                          |       |    |         |      |
| 事故原因 | 1. 近接作業であった<br>2. 周囲の安全確認不足<br>3. 半袖作業をしていた                                  |      |                          |       |    |         |      |
| 改善策  | 1. 作業区域を分け、近接作業を無くした<br>2. 作業開始前の周囲の確認、声掛けの徹底<br>3. 半袖作業を禁止とし、安全な服装を着用するよう徹底 |      |                          |       |    |         |      |

## 事故状況図



## 改善状況図



・作業区域を分け、近接作業を無くした



・作業開始前の周囲の確認、声掛けの徹底  
 ・半袖作業を禁止とし、安全な服装を着用するよう徹底