


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和4年8月20日(土曜日) 11時30分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	ガス供給管の破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	配水管布設工事						
事故概要	既設水道管のための掘削作業時、ガス供給管があることを認識していたが、徐々に掘削することでガス管を確認しようとしたが破損させたもの。						
事故原因	ガス供給管があることをわかっていながら、バックホウで掘削したこと。 また、ガス供給管を露出させていなかったこと。						
改善策	指導事項の内容(埋設物周辺の人力掘削の徹底)について現場にて事故再発防止会議を開催し、現場作業員に対し周知徹底を行い、意識改善及び今後の事故再発防止を図った。						

事故状況図



改善状況図

現地での再発防止会議開催状況

