


公共工事等事故情報


事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和5年2月24日(金曜日) 15時50分			工事関係者区分	元請け
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	設備
被災程度	天井梁部の損傷			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	エレベーターの新設工事						
事故概要	仮設資材搬出のために来場したトラック搭載型クレーン車が校舎渡り廊下の天井梁部と接触し、破損したものの。						
事故原因	進入経路の変更に伴い不慣れなルートを通行したトラックの運転者が天井の高さを見誤り通行したため。						
改善策	事前の工事車両進入ルート確認、搬入車両大きさ確認を行い、通行時には受注者及び運転手で相互確認を徹底する。						

事故状況図



改善状況図

計画通りの進入経を使用する



予定搬出路を使用し作業を行った。監視人を配置した。