

市政記者各位

福岡市道路下水道局

道路陥没に伴う交通規制について

博多区那珂6丁目において、車道における道路陥没が発生したことに伴い、道路を一部通行規制し、復旧作業を行っております。なお、道路陥没に伴うけが人等はありません。

- 【発生場所】 福岡市博多区那珂6丁目3番地先
- 【発生時刻】 不明（通報日時：平成29年5月18日（木）15時50分）
- 【陥没規模】 長さ約1.0m×幅約1.0m×深さ約2.0m
- 【対応状況】 現在、復旧工事中（復旧見込み：未定）
- 【道路通行規制内容】 下記区間において規制を行っており、
バイク、自転車、歩行者の通行可
その他の車両は通行不可
- 【原因】 調査中



陷没箇所

