

学校名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策主体	令和2年3月末時点の対策状況	
東 区						
1	和白小学校	和白5丁目付近の踏切	踏切の歩行者用歩道に停止線がないため、児童が遮断機ぎりぎり立って危険	学校での指導で対応	教育委員会	完了
2	和白東小学校	高美台3丁目-22,31,32,35,36 付近の歩道	通学路(歩道)横に、小さな側溝があり危険	歩道の整備	福岡市	実施予定
博多区						
3	東月隈小学校	浦田1丁目5番付近	道幅が狭い上、歩道にグリーンベルトがない時間帯一方通行を無視して車が進入。	路側帯のカラー化	福岡市	完了
4		浦田1丁目13番付近	歩道にグリーンベルトがなく、地下道で車がスピード出す	路側帯のカラー化	福岡市	完了
5	席田中学校	月隈2丁目5番	路側帯が狭く危険	学校での指導で対応	教育委員会	完了
6		東平尾3丁目1番席田中入口付近	T字路(学校南側T字路)で、道路に出る際の見通しが悪い	学校での指導で対応	教育委員会	完了
中央区						
7	当仁小学校	唐人町3-1-45	歩車分離信号であるため、朝の登校時間帯に、一般の歩行者、自転車通勤者など信号待ちする人が膨れあがり、進入してくる車との接触の危険性が高い	信号機の青色点灯時間を調整し、歩行者と右折車両の接触を防止	警察(公安委員会)	完了
8	春吉小学校	渡辺通3丁目交差点	交差点の東北側歩道にたまり場がなく、車両巻き込みの危険度が高い	歩車分離型押しボタン式信号機の設置 横断歩道の移動 歩道たまりの設置・ポストコーンの設置	警察(公安委員会) 福岡市	完了
9	小笹小学校	小笹2丁目12番	車がスピードを出し、子どもの飛び出しが多い	路面標示	福岡市	完了
南 区 該当なし						
城南区						
10	片江小学校	神松寺3丁目13	歩道が狭く、路側帯の白色のペンキが薄くなっている	路側帯の白色ペンキ上塗りと拡張	福岡市	完了
11	南片江小学校	南片江2丁目23番	歩道がなく、車がスピードを出すので危険	ポストコーンの設置と路側帯の移動	福岡市	完了
12	城西中学校	鳥飼7丁目2番交差点	交通量が多いにも関わらず、信号機が設置されていない	路面標示	福岡市	完了
13		鳥飼6丁目5番交差点	路側帯が狭く、信号待ちをしている生徒が道路にはみ出す	歩道のたまり部分の路側帯標示・ポストコーン設置	福岡市	完了
早良区						
14	原西小学校	原8丁目-7付近の歩道	歩道が狭く、登下校時の車両通行量が多い	学校での指導で対応	教育委員会	完了
15	高取中学校	早良区原3丁目3番	歩道が狭く、車がスピードを出す	路側帯のカラー化	福岡市	完了
西 区						
16	壱岐小学校	拾六町3丁目21-1	道幅が狭く、雨の日に水がたまり、児童が水たまりをよけようとして、車道に入る	学校の敷地の外壁を整備	教育委員会	実施予定
17	壱岐南小学校	野方1丁目16番	道幅が狭く、見通しがききにくい	路面標示	福岡市	完了
18	周船寺小学校	周船寺1丁目商店街付近	歩道(グリーンベルト)が狭く、時間帯の一方通行になっているが、交通量が非常に多い	H29対策→車の進入に対する時間帯規制 H30対策→学校での指導で対応	H29-警察(公安委員会) H30-教育委員会	完了
19	壱岐丘中学校	橋本1丁目付近	歩道が狭く交通量も多い	歩道の拡張	福岡市	実施中

対策状況について

実施予定 …次年度以降に対策が実施される箇所

実施中 …既に対策実施中の箇所

完了 …対策完了 ※対策完了箇所については、完了年度の次年度まで掲載します。

関係機関と調整中 …対策を検討中