

学校名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策主体	令和元年3月末の対策状況	
東 区						
1	東箱崎小	箱崎7丁目-3三愛ハイライク 踏切付近	道幅が狭い・交通量が多い	路側帯白線の再塗装	福岡市	完了
2	筥松小	筥松1丁目17番付近	ガードレールがない	学校での安全指導	教育委員会	完了
3	香椎第2中	香住ヶ丘4丁目1-35踏切付近	一方通行であるが、交通量が多く、車が一旦停止しない	路面標示・歩道改修	福岡市	完了
博多区						
4	席田中	大井1丁目付近	歩道がなく、交通量が多い	歩道の設置	福岡市	実施中
5		浦田2丁目バイパスのトンネル付近	道路が狭く、見通しが悪い	学校での安全指導	教育委員会	完了
6		金隈2丁目堤ヶ浦バス停付近	歩行者用信号機がなく、交通量が多い	歩行者用信号機設置、横断歩道設置	警察(公安委員会)	完了
7		月隈3丁目下月隈三叉路	道路が狭く、見通しが悪い	路面標示 横断歩道再塗装・停止線再塗装	福岡市 警察(公安委員会)	完了
8		東月隈1丁目正手交差点付近	歩道が狭く、見通しが悪い	学校での安全指導	教育委員会	完了
9		空港前4丁目老松神社付近車道	道路が狭く、見通しが悪い	停止線再塗装	警察(公安委員会)	完了
10		東平尾2丁目席田会館前三叉路	信号機がなく、三叉路で横断歩道の見通しが悪い	停止線新設 路面標示	警察(公安委員会) 福岡市	完了
中央区						
11	小笹小	小笹1丁目6番付近	カーブミラーの撤去で交差点の見通しが悪い	停止線位置変更 路面標示・カーブミラー設置	警察(公安委員会) 福岡市	完了
南 区						
12	西花畑小	松原5丁目10番付近	交通量が多い、信号機がない	横断歩道再塗装、停止線新設	警察(公安委員会)	完了
城南区						
13	鳥飼小	鳥飼4丁目、6丁目	交通量が多い、道幅が狭く、歩道がない	関係機関と調整中 ※ゾーン30設定		関係機関と調整中
14	田島小	田島5丁目1-11付近	見通しが悪く、交通量が多い	学校での安全指導	教育委員会	完了
15	南片江小	東油山3丁目30番付近(坂道)	歩道がなく、見通しが悪く、交通量も多い	路側帯のカラー化 他の優先箇所から順に実施	福岡市	実施予定
16		南片江5丁目14番(一方通行)	歩道がなく、車が子どもの背後から通る		福岡市	実施予定
早良区						
17	飯原小	飯倉4丁目13-11付近交差点	交通量が多い。横断歩道の色が薄くなっている。	横断歩道再塗装	警察(公安委員会)	完了
西 区						
18	周船寺小	大字千里・飯氏交差点付近	交通量が多く、歩道がない	歩道の設置	福岡市	実施中
19	今津小	今津2131~今津2170-1	路側帯のカラー舗装化がされていない	路側帯のカラー化	福岡市	完了
20	西陵小	生の松原3-2-1付近	細い道であるが、交通量が多く、見通しが悪い	路面標示	福岡市	完了
21	金武小	金武1979番地付近道路	交通量が多いが横断歩道がない	通学路の再検討 学校での安全指導	教育委員会	完了
22	元岡中	大字田尻付近	新しく開通した学園道路で、交通量が多い	信号機新設	警察(公安委員会)	完了
23	壱岐中	野方6丁目2番付近	T字路で見通しが悪い	路面標示	福岡市	完了

対策状況について

実施予定 …次年度以降に対策が実施される箇所

実施中 …既に対策実施中の箇所

完了 …対策完了 ※対策完了箇所については、完了年度の次年度まで掲載します。

関係機関と調整中 …対策を検討中