

## 4. 長谷橋

長谷橋は、東区蒲田1丁目に位置する猪野川に架かる橋梁です。  
橋の長さは39メートル、幅は8メートル、橋が完成したのは昭和52年です。

### 位置図




### 【修繕概要】

老朽化により橋の側面のコンクリートが劣化していたため、コンクリートの補修を行いました。  
また、防護柵に錆びが発生していたため、防護柵を取替えました。



【修繕前】



【修繕後】

### 【修繕手順】

①写真のように橋の側面のコンクリート表面が劣化し、防護柵に錆びが発生していましたので②写真のようにコンクリート表面をはつり、③写真のように清掃した後、④・⑤写真のように復旧しました。



①【コンクリート・防護柵の劣化】



②【コンクリートはつり】




③【水洗い清掃】



⑥【完成】



⑤【コンクリート復旧】



④【プライマー塗布】