

令和3年12月議会
生活環境委員会
議案説明資料

○議案第269号

水道管の漏水事故による損害賠償額の決定について

1	事故の概要	1	頁
2	位置図	2	頁
3	平面図, 断面図	3	頁
4	現場写真	4	頁

水道局

議案第269号

水道管の漏水事故による損害賠償額の決定について

理由


水道管の漏水事故による損害賠償の額を決定することについて、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるもの。

1 損害賠償の相手方	福岡市博多区千代一丁目17番1号 西部瓦斯 株式会社
2 損害の内容	ガス管の破損
3 損害賠償額	損害賠償額 7,282,800 円 〔 負担割合 3割 〕 〔 全体損害額 24,276,000 円 〕
4 事故の概要	○発生日時 令和2年6月17日（水） 午前8時頃 ○発生場所 福岡市東区松崎一丁目16番14号 付近 ○事故概要 上記の日時・場所において、公道に埋設された給水管からの漏水により、当該給水管の周囲の土砂が押し出され、相手方 西部瓦斯株式会社所有のガス管を研磨（サンドブラスト現象）して破損させ、損害が生じたものである。 【漏水した給水管の口径・管種・埋設年】 口径20mm ポリエチレン1層管 昭和58年埋設 【破損したガス管の口径・管種・埋設年】 口径80mm 鋼管 昭和60年埋設 【ガス供給停止戸数】 182戸（水の浸入があったガス管の延長 約2,170m） 【ガス供給開始日時】 令和2年6月17日（水）午後5時頃から順次、供給開始 6月18日（木）午前10時50分頃 完了


位 置 図

※当該地図は著作権法上の規定により、掲載していません。

平面図




① - ①' 断面図




現場写真

1 漏水事故配管状況




2 修理完了状況



3 ガス管及び給水管破損状況



ガス管(φ80mm)



給水管(φ20mm)