

福岡市通学路交通安全対策プログラムに基づく要対策箇所一覧

令和5年3月末時点

学校名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策主体	対策状況		
東区							
1	東箱崎小	箱崎7丁目-3三愛ン ティライフ 踏切付近	道幅が狭い・交通量が多い	路側帯白線の再塗装	福岡市	完了	
2	筥松小	筥松1丁目17番付近	ガードレールがない	交通安全指導	学校	完了	
3	香椎第2中	香住ヶ丘4丁目1-35 踏切付近	一方通行であるが、交通量が多 く、車が一旦停止しない	路面標示・歩道改修	福岡市	完了	
博多区							
4	席田中	大井1丁目付近	歩道がなく、交通量が多い	歩道の設置	福岡市	実施中	
5		浦田2丁目バイパス のトンネル付近	道路が狭く、見通しが悪い	交通安全指導	学校	完了	
6		金隈2丁目堤ヶ浦バ ス停付近	歩行者用信号機がなく、交 通量が多い	歩行者用信号機設置、横断歩道 設置	警察(公安委員会)	完了	
7		月隈3丁目下月隈三 叉路	道路が狭く、見通しが悪い	路面標示 横断歩道再塗装・停止線再塗装	福岡市 警察(公安委員会)	完了	
8		東月隈1丁目正手交 差点付近	歩道が狭く、見通しが悪い	交通安全指導	学校	完了	
9		空港前4丁目老松神 社付近車道	道路が狭く、見通しが悪い	停止線再塗装	警察(公安委員会)	完了	
10		東平尾2丁目席田会 館前三叉路	信号機がなく、三叉路で横 断歩道の見通しが悪い	停止線新設 路面標示	警察(公安委員会) 福岡市	完了	
11		小笹小	小笹1丁目6番付近	カーブミラーの撤去で交差 点の見通しが悪い	停止線位置変更 路面標示・カーブミラー設置	警察(公安委員会) 福岡市	完了
南区							
12		西花畑小	桧原5丁目10番付 近	交通量が多い、信号機がな い	横断歩道再塗装、停止線新設	警察(公安委員会)	完了
城南区							
13	鳥飼小	鳥飼4丁目、6丁目	交通量が多い、道幅が狭 く、歩道がない	ゾーン30設定 路面標示	警察(公安委員会) 福岡市	関係機関と 調整中	
14	田島小	田島5丁目1-11 付近	見通しが悪く、交通量が多 い	交通安全指導	学校	完了	
15	南片江小	東油山3丁目30番 付近(坂道)	歩道がなく、見通しが悪 く、交通量も多い	路側帯のカラー化 他の優先箇所から順に実施	福岡市	完了	
16		南片江5丁目14番 (一方通行)	歩道がなく、車が子どもの 背後から通る		福岡市	完了	
早良区							
17	飯原小	飯倉4丁目13-11付 近交差点	交通量が多い。横断歩道の 色が薄くなっている。	横断歩道再塗装	警察(公安委員会)	完了	
西区							
18	周船寺小	大字千里・飯氏交差 点付近	交通量が多く、歩道がない	歩道の設置	福岡市	実施中	
19	今津小	今津2131~今津 2170-1	路側帯のカラー舗装化がさ れていない	路側帯のカラー化	福岡市	完了	
20	西陵小	生の松原3-2-1 付近	細い道であるが、交通量が多 く、見通しが悪い	路面標示	福岡市	完了	
21	金武小	金武1979番地付 近道路	交通量が多いが横断歩道が ない	通学路の再検討 交通安全指導	学校	完了	
22	元岡中	大字田尻付近	新しく開通した学園道路 で、交通量が多い	信号機新設	警察(公安委員会)	完了	
23	壱岐中	野方6丁目2番付近	T字路で見通しが悪い	路面標示	福岡市	完了	

【対策状況について】

- 実施中・・・既に対策実施中の箇所
- 関係機関と調整中・・・対策を検討中