

学校名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策主体	対策状況	
<b>東区</b>						
1	照葉小学校 東区香椎照葉7丁目7	交通量が増加しつつあるが、横断歩道がない。	横断歩道の設置	警察(公安委員会)	完了	
2	香椎浜小学校 東区香椎浜3丁目2-1	交通量が多い。右左折車に巻き込まれたりする可能性がある。	横断歩道付近に柵を設置	福岡市	完了	
<b>中央区</b>						
3	小笹小学校 福岡市中央区平和5丁目11番地	自転車と車の接触事故が多い。南北の道路には横断歩道の標識は設置されているが、自転車の飛び出しの注意力が低く、接触事故の危険性が高い。	路面標示	福岡市	完了	
4	平尾小学校	中央区平尾1丁目7~13番	南方からの車が右折するため、青信号でも歩行者が横断しにくい。	歩行者用信号機の青色点灯時間を調整	警察(公安委員会)	完了
5		中央区平尾3丁目1番と4番の交差点	交通量が多いが、横断歩道が設置されていない。	横断歩道の設置	警察(公安委員会)	完了
<b>城南区</b>						
6	堤丘小学校	樋井川1丁目6-15 交差点	交通量が多く、スピードを出す車が多い。見通しが悪く、点滅信号や横断歩道が見えにくい。	点滅信号撤去、止まれ強調表示設置 交差点カラー化	警察(公安委員会) 福岡市	完了
7		樋井川1丁目6-26 交差点	交通量が多く、スピードを出す車が多い。横断歩道に児童が居ても停止しない車が多い。	路面標示(交差点T)再設置 横断歩道再舗装	福岡市 警察(公安委員会)	完了 実施予定
<b>西区</b>						
8	西陵小学校	西区下山門団地72	交通量が多く、横断歩道がない。	横断歩道の設置	警察(公安委員会)	完了
9		西区生の松原2丁目14番	交通量が多く、信号機がない。	交通安全指導	学校	完了
10	吉岐南小学校	道隈交差点から野方方面の道路	道幅が狭く、車同士の離合の際、車が路側帯(グリーンにカラー化済)にはみ出してくる。横断歩道もない。	時間帯での一方通行	警察(公安委員会)	完了
11	今津小学校	今津4808 今津小・東門付近	学校から道路に出る際、見通しが悪く、自動車や自転車、歩行者の確認をすることが困難である。	カーブミラーの設置	福岡市	完了

## 【対策状況について】

○実施予定・・・次年度以降に対策が実施される箇所