

トンネル

判定区分	損傷の状態
I	健全
II a	
II b	予防保全段階
III	早期措置段階
IV	緊急措置段階

No.	区	施設名	道路種別	供用年次	延長 (m)	次期定期 点検 実施時期	対策 実施時期	最新の点検結果	
								点検年度	健全性
1	東	長谷トンネル	一級市道	H04.03	119.2	R9	R7～R10の間で実施	R4	II b
2	南	筑紫丘トンネル(東行き)	一級市道	H09.03	330.0	R9	R7～R10の間で実施	R4	II b
	南	筑紫丘トンネル(西行き)	一級市道	H09.03	330.0	R9	R7～R10の間で実施	R4	II b
3	早良	曲淵トンネル	一般国道	S52.12	252.0	R9	R7～R10の間で実施	R4	II b
4	西	観峰トンネル	その他市道	S54.12	106.0	R9	R7～R10の間で実施	R4	II b

(注) この計画は、今後実施する点検の結果や現場環境等により、適宜変更となる可能性があります。

アンダーパス

判定区分	損傷の状態
I	健全
II a	
II b	予防保全段階
III	早期措置段階
IV	緊急措置段階

No.	区	施設名	道路種別	供用年次	延長 (m)	次期定期 点検 実施時期	対策 実施時期	最新の点検結果	
								点検年度	健全性
1	東	松島アンダーパス①	その他市道	不明	85.0	R9		R4	II a
2	東	松島アンダーパス②	その他市道	不明	65.0	R9		R4	II a
3	東	松島アンダーパス③	その他市道	不明	40.0	R9		R4	I
4	東	松島アンダーパス④	その他市道	不明	40.0	R9		R4	I
5	東	貝塚アンダーパス	その他市道	不明	280.0	R9	R7～R10の間で実施	R4	II b
6	博多	美野島アンダーパス	一般国道	不明	290.0	R9	R7～R10の間で実施	R4	II b
7	博多	南八幡アンダーパス	一級市道	不明	125.0	R9	R7～R10の間で実施	R4	II b
8	南	塩原アンダーパス	その他市道	S55.3	195.0	R9	R7～R10の間で実施	R4	II b
9	南	折立アンダーパス(南)	一級市道	H2.3	245.0	R9	R7～R10の間で実施	R4	II b
9	南	折立アンダーパス(北)	一級市道	H2.3	245.0	R9	R7～R10の間で実施	R4	II b
10	西	十郎川アンダーパス	一級市道	S57.3	125.0	R9	R7～R10の間で実施	R4	II b

(注) この計画は、今後実施する点検の結果や現場環境等により、適宜変更となる可能性があります。

横断歩道橋

判定区分	損傷の状態
I	健全
II a	
II b	予防保全段階
III	早期措置段階
IV	緊急措置段階

No.	区	施設名	道路種別	供用年次	延長 (m)	次期定期 点検 実施時期	対策 実施時期	最新の点検結果	
								点検年度	健全性
1	東	唐の原歩道橋	一般国道	H10.03	41.73	R9		R4	II a
2	東	鎧塚歩道橋	一般県道	S47.03	14.7	R9		R4	II a
3	東	香住ヶ丘歩道橋	一般国道	S47.03	38.8	R9		R4	II a
4	東	香椎鎧坂歩道橋	一般市道	S48.03	17.7	R9	R11以降実施	R4	II b
5	東	多の津2号歩道橋	二級市道	S48.03	15	R9		R4	II a
6	東	多の津1号歩道橋	一級市道	S48.03	44.15	R9	R11以降実施	R4	II b
7	東	城浜歩道橋	一級市道	S58.03	23.9	R9		R4	II a
8	東	香椎浜1丁目歩道橋	一級市道	S62.03	14	R9		R4	II a
9	東	無名歩道橋(香椎浜1丁目)	一級市道	H03.03	52.4	R9		R4	I
10	東	無名歩道橋(香椎浜4丁目)	一級市道	H03.01	58.15	R9		R4	I
11	東	名島2号歩道橋	一級市道	H03.11	31	R9		R4	I
12	東	名島歩道橋	一級市道	H03.03	29.8	R9		R4	II a
13	東	汐井跨線人道橋	その他市道	S50.03	34.85	R9		R4	II a
14	東	香椎跨線人道橋	-	H03.07	58.2	R9		R4	I
15	東	東和白歩道橋	-	S49.03	26.5	R9	R6～R7で実施	R4	III
16	東	香椎5丁目跨線人道橋	-	H15.09	9.5	R9	R11以降実施	R4	II b
17	博多	那珂小学校前歩道橋	一級市道	S42.01	17	R9		R4	II a
18	博多	弓田町歩道橋	一級市道	S44.03	21.75	R9		R4	II a
19	博多	麦野歩道橋	一級市道	S43.08	18.45	R9	R7～R10の間で実施	R4	III
20	博多	美野島歩道橋	一般県道	S43.01	20.3	R9	R11以降実施	R4	II b
21	博多	昭和通り1号歩道橋	一級市道	S45.03	34.9	R9	R11以降実施	R4	II b
22	博多	筑紫通り元町歩道橋	一級市道	S46.03	17.5	R9	R7～R8で実施	R4	II b
23	博多	東住吉歩道橋	一般国道	S45.03	23.35	R9	R7～R10の間で実施	R4	III
24	博多	那珂南歩道橋	一級市道	S53.12	22.2	R9	R11以降実施	R4	II b
25	博多	堅粕歩道橋	一般国道	S49.03	19.8	R9	R7～R10の間で実施	R4	III
26	博多	稲城歩道橋	一般県道	S49.10	44.4	R9	R7～R10の間で実施	R4	III
27	博多	竹下駅前歩道橋(駅東口)	一級市道	S62.04	13.05	R9		R4	II a
28	博多	大井歩道橋	一般県道	H03.10	121.16	R9	R11以降実施	R4	II b
29	博多	祇園町西交差点歩道橋	指定国道	H08.03	121.43	R9		R4	II a
30	博多	竹下駅自由通路(駅西口)	-	H23.01	33	R9		R4	II a
31	博多	博多駅歩行者連絡橋	一級市道	H24.12	103.1	R9		R4	I
32	博多	博多駅2号歩行者連絡橋	一級市道	R02.12	61.86	R9		R4	I
33	博多	相生路切横断歩道橋	-	H24.01	44	R9		R4	II a
34	中央	警固歩道橋	主要地方道	S43.01	17.3	R9	R11以降実施	R4	II b
35	中央	昭和通り2号歩道橋	一級市道	S45.07	28.25	R9		R4	II a
36	中央	舞鶴小学校前歩道橋	一級市道	S46.03	19.15	R9	R6撤去	R4	II b
37	中央	那の津口歩道橋	一級市道	S53.03	73.2	R9	R11以降実施	R4	II b
38	中央	よかとびあ通り1号歩道橋	二級市道	H05.03	67.27	R9	R11以降実施	R4	II b
39	中央	よかとびあ通り2号歩道橋	二級市道	H05.03	31.33	R9		R4	II a
40	中央	那の津歩道橋	一級市道	H07.12	45.1	R9	R11以降実施	R4	II b
41	南	平尾駅歩道橋	一級市道	H05.10	10	R9		R4	I
42	南	井尻歩道橋	主要地方道	S48.03	44.1	R9		R4	I
43	南	折立歩道橋	主要地方道	S57.09	29.65	R9	R11以降実施	R4	II b
44	南	高宮駅前歩道橋	主要地方道	S63.05	92.76	R9	R7～R10で実施	R4	II b
45	南	五十川歩道橋	-	H08.01	21	R9		R4	II a
46	早良	有田歩道橋	一般県道	S51.03	17.7	R9		R4	I
47	西	姪浜人道橋	その他市道	S55.08	27.95	R9	R11以降実施	R4	II b
48	西	マリノアシティビアウォーク(海側)	その他市道	H12.10	28.6	R9		R4	II a
49	西	マリノアシティビアウォーク(海側)	その他市道	H12.10	28.6	R9		R4	II a
50	西	石丸横断歩道橋	一般県道	H14.03	45	R9	R11以降実施	R4	II b
51	西	愛宕横断歩道橋	一級市道	H14.11	43.3	R9		R4	II a
52	西	北原1丁目歩道橋	その他市道	H18.01	27.4	R9		R4	II a

(注) この計画は、今後実施する点検の結果や現場環境等により、適宜変更となる可能性があります。

地下横断施設

判定区分	損傷の状態
I	健全
II a	
II b	予防保全段階
III	早期措置段階
IV	緊急措置段階

No.	区	施設名	道路種別	供用年次	延長 (m)	次期定期 点検 実施時期	対策 実施時期	最新の点検結果	
								点検年度	健全性
1	東	名島地下通路	その他市道	S34.09	58.9	R9	R11以降実施	R4	II b
2	東	箱崎埠頭地下通路	その他市道	S50.05	40.9	R9	R11以降実施	R4	II b
3	博多	千代地下通路	主要地方道	S57.09	54.5	R9	R7～R10の間で実施	R4	III
4	中央	渡辺通り地下通路	一般県道	S54.03	81.6	R9	R11以降実施	R4	II b
5	中央	清川地下通路	一級市道	S54.03	94.4	R9	R7～R10の間で実施	R4	III
6	早良	西新地下通路	一級市道	S56.06	41.0	R9	R7～R10の間で実施	R4	II b
7	西	今宿地下通路(ブルーパス)	指定国道	H10.04	86.6	R9		R4	II a
8	東	名島2号地下通路	その他市道	不明	52.9	R9		R4	II a

(注) この計画は、今後実施する点検の結果や現場環境等により、適宜変更となる可能性があります。

門型標識

判定区分	損傷の状態
I	健全
II a	
II b	予防保全段階
III	早期措置段階
IV	緊急措置段階

No.	区	施設名	道路種別	供用年次	延長 (m)	次期定期 点検 実施時期	対策 実施時期	最新の点検結果	
								点検年度	健全性
1	早良	小笠木_案内板(門型)	主要地方道	不明	-	R9		R4	I
2	早良	千代今宿線_案内板(門型)	一級市道	不明	-	R9		R4	I

(注) この計画は、今後実施する点検の結果や現場環境等により、適宜変更となる可能性があります。

その他構造物

判定区分	損傷の状態
I	健全
II a	
II b	予防保全段階
III	早期措置段階
IV	緊急措置段階

No.	区	施設名	道路種別	供用年次	延長 (m)	次期定期 点検 実施時期	対策 実施時期	最新の点検結果	
								点検年度	健全性
1	中央	鋼桁(渡辺通り4丁目)	その他市道	H09.01	98	R9		R4	I
2	中央	ボックスカルバート(唐人町)	二級指導尾	S63.01	949.5	R9	R6～R10の間で実施	R4	III
3	中央	菰川張出橋	一級市道	不明	430	R9	R6～R10の間で実施	R4	III

(注) この計画は、今後実施する点検の結果や現場環境等により、適宜変更となる可能性があります。