

福岡市葬祭場アスベスト分析調査結果

建材中のアスベスト分析調査の結果は、下記の表に示すとおりである。
分析の結果、全ての調査箇所でアスベストは検出されなかった。
これらの詳細は添付資料である試験成績書に示す。

アスベスト分析調査結果

調査箇所	部位	建材名	分析結果 (石綿の種類)
収骨室	天井	石膏ボード	含有せず
収骨室	床	カーペット (接着剤含む)	含有せず
告別室	天井	化粧吸音板	含有せず
エントランスホール	天井	石膏ボード	含有せず
2階廊下	天井	石膏ボード	含有せず
2階廊下	天井	化粧吸音板	含有せず
火葬炉設備室	床	仕上塗材	含有せず