



■使用評価マニュアル:

CASBEE福岡評価マニュアル2012年版

■使用評価ソフト: CASBEE-Fukuoka\_2012(v.1.0)

## CASBEE®福岡 2012

総合評価 ★★★☆☆☆☆☆



## 一般部 重点項目評価


省エネルギー



省資源



自然共生



: 入力欄

: CASBEE—建築(新築)の採点結果から転記してください。

## 1 建物概要

建物名称	(仮称)医療法人博仁会福岡リハビリテーション病院			建物用途	非住宅
BEEランク	B-	BEE	0.8	立地	一般部

## 2 重点項目への取組み度

使用CASBEE評価マニュアル: CASBEE-(新築) 2016年版	使用CASBEE評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2016(v2.1)
-------------------------------------	--

## ① 建物用途と立地による重点項目

得点/満点

## 1. 省エネルギー

LR1 エネルギー	スコア 2.9	2.9 /5.0
-----------	---------	----------

## 2. 省資源

スコア 3.0

LR2/2.2 既存建築躯体等の継続使用	スコア 3	3.0 /5.0
LR2/2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用	スコア 3	

## 3. 自然共生

スコア 1.0

Q3/1. 生物環境の保全と創造	スコア 1	1.0 /5.0
------------------	-------	----------

## ② すべての建物の重点項目

取組の有無

評価結果表示内容

## 自然エネルギー利用

太陽光発電設備を設置している。	×	
太陽熱給湯設備を設置している。	×	
その他自然エネルギー設備を設置している。	×	

## 水資源保護

節水機器を使用している。	○	
再生水(広域・個別を含む雑用水)を利用している。	×	
雨水等を利用している。	×	

節水機器

## 緑化の状況

屋上や外壁を緑化している。	×	
中高木(植栽時点で1m以上)を植栽している。	○	
地表面を緑化している。	○	

中高木植栽

地表面緑化

## 耐震・免震

建築基準法に定められた25%増以上の耐震性を有する。	×	
制振装置を導入している。	×	
免震装置を導入している。	×	