

福岡市通学路交通安全対策プログラムに基づく要対策箇所一覧

学校名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策主体	対策状況
東区					
照葉小学校	東区香椎照葉7丁目 7	交通量が増加しつつあるが、横断歩道がない。	横断歩道の設置	警察 (公安委員会)	完了
香椎浜小学校	東区香椎浜3丁目 2－1	交通量が多い。右左折車に巻き込まれたりする可能性がある。	横断歩道付近に柵を設置	福岡市	完了
中央区					
小笹小学校	福岡市中央区平和 5丁目 1 1 番地	自転車と車の接触事故が多い。南北の道路には横断歩道の標識は設置されているが、自転車の飛び出しの注意力が低く、接触事故の危険性が高い。	路面標示	福岡市	完了
平尾小学校	中央区平尾1丁目 7 ～ 13番	南方からの車が右折するため、青信号でも歩行者が横断しにくい。	歩行者用信号機の青色点灯時間を調整	警察 (公安委員会)	完了
	中央区平尾3丁目1番と 4 番の交差点	交通量が多いが、横断歩道が設置されていない。	横断歩道の設置	警察 (公安委員会)	完了
城南区					
堤丘小学校	樋井川1丁目 6－1 5 交差点	交通量が多く、スピードを出す車が多い。見通しが悪く、点滅信号や横断歩道が見えにくい。	点滅信号撤去	警察 (公安委員会)	完了
			止まれ強調表示設置 交差点カラー化	福岡市	
	樋井川1丁目 6－2 6 交差点	交通量が多く、スピードを出す車が多い。横断歩道に児童が居ても停止しない車が多い。	路面標示（交差点T）再設置 横断歩道再舗装	福岡市 警察 (公安委員会)	完了
西区					
西陵小学校	西区下山門団地 7 2	交通量が多く、横断歩道がない。	横断歩道の設置	警察 (公安委員会)	完了
	西区生の松原2丁目14番	交通量が多く、信号機がない。	交通安全指導	学校	完了
壱岐南小学校	道隈交差点から野方方面の道路	道幅が狭く、車同士の離合の際、車が路側帯（グリーンにカラー化済）にはみ出してくる。横断歩道もない。	時間帯での一方通行	警察 (公安委員会)	完了
今津小学校	今津 4 8 0 8 小・東門付近	学校から道路に出る際、見通しが悪く、自動車や自転車、歩行者の確認をすることが困難である。	カーブミラーの設置	福岡市	完了