

福岡市通学路交通安全対策プログラムに基づく要対策箇所一覧

| 学校名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 対策主体 | 対策状況 | |
|-----|--------|-------------------|--|--------------------------------|----------------------|----|
| 東区 | | | | | | |
| 1 | 照葉小学校 | 東区香椎照葉7丁目7 | 交通量が増加しつつあるが、横断歩道がない。 | 横断歩道の設置 | 警察 (公安委員会) | 完了 |
| 2 | 香椎浜小学校 | 東区香椎浜3丁目2-1 | 交通量が多い。右左折車に巻き込まれたりする可能性がある。 | 横断歩道付近に柵を設置 | 福岡市 | 完了 |
| 中央区 | | | | | | |
| 3 | 小笹小学校 | 福岡市中央区平和5丁目11番地 | 自転車と車の接触事故が多い。南北の道路には横断歩道の標識は設置されているが、自転車の飛び出しの注意力が低く、接触事故の危険性が高い。 | 路面標示 | 福岡市 | 完了 |
| 4 | 平尾小学校 | 中央区平尾1丁目7-13番 | 南方からの車が右折するため、青信号でも歩行者が横断しにくい。 | 歩行者用信号機の青色点灯時間を調整 | 警察 (公安委員会) | 完了 |
| 5 | | 中央区平尾3丁目1番と4番の交差点 | 交通量が多いが、横断歩道が設置されていない。 | 横断歩道の設置 | 警察 (公安委員会) | 完了 |
| 城南区 | | | | | | |
| 6 | 堤丘小学校 | 樋井川1丁目6-15交差点 | 交通量が多く、スピードを出す車が多い。見通しが悪く、点滅信号や横断歩道が見えにくい。 | 点滅信号撤去 止まれ強調表示設置 交差点カラー化 | 警察 (公安委員会) 福岡市 | 完了 |
| 7 | | 樋井川1丁目6-26交差点 | 交通量が多く、スピードを出す車が多い。横断歩道に児童が居ても停止しない車が多い。 | 路面標示(交差点T)再設置 横断歩道再舗装 | 福岡市 警察 (公安委員会) | 完了 |
| 西区 | | | | | | |
| 8 | 西陵小学校 | 西区下山門団地72 | 交通量が多く、横断歩道がない。 | 横断歩道の設置 | 警察 (公安委員会) | 完了 |
| 9 | | 西区生の松原2丁目14番 | 交通量が多く、信号機がない。 | 交通安全指導 | 学校 | 完了 |
| 10 | 壱岐南小学校 | 道隈交差点から野方方面の道路 | 道幅が狭く、車同士の離合の際、車が路側帯(グリーンにカラー化済)にはみ出してくる。横断歩道もない。 | 時間帯での一方通行 | 警察 (公安委員会) | 完了 |
| 11 | 今津小学校 | 今津4808小・東門付近 | 学校から道路に出る際、見通しが悪く、自動車や自転車、歩行者の確認することが困難である。 | カーブミラーの設置 | 福岡市 | 完了 |