

令和2年度

全対策箇所完了

福岡市通学路交通安全対策プログラムに基づく要対策箇所一覧

学校名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策主体	対策状況	
東区						
1 ①	八田小学校 東区八田2丁目20番地	グリーンベルトを設置しているが、道路幅が狭くて車の離合で歩道の中に車が入る危険がある	カーブミラー角度調整 児童への交通安全指導	福岡市 学校	完了	
2 ②	照葉北小学校 東区香椎照葉7-6付近	横断歩道がない	横断歩道設置 児童への交通安全指導	警察（公安委員会） 学校	完了	
3 ③		東区香椎照葉7と2間交差点	信号機の柱はあるが、信号機がない。住宅が増えてきており、交通量も多くなっている。	児童への交通安全指導	学校	完了
4 ④	三苦小学校 東区三苦7丁目10の三叉路	県道538号線沿い歩道	児童が横に広がり歩くことが多々あり、自転車との接触事故になりそうな事案が多い	自転車通行レーンの整備 児童への交通安全指導	学校	完了
5 ⑤		東区三苦7丁目10の三叉路	車がスピードを出す 見通しが悪い	ドット線、路面標示の設置 児童への交通安全指導	福岡市 学校	完了
6 ⑥		三苦4丁目7付近	スーパーマーケット横の駐車場から、車が歩道を横切するため、下校中の児童とぶつかりそうになる	ポストコーン設置（土地所有者が設置）	福岡市	完了
7 ⑦	千早西小学校 東区千早1-16付近	グリーンベルトがあるが、色が消えかけているため、非常に見づらい。道が細く歩道がないため、グリーンベルトが見えないと児童が安全に通行できない。	路側帯のカラー舗装化	福岡市	完了	
8 ⑧	香住丘小学校 東区香住ヶ丘3丁目12番	横断歩道がない 車が多く坂道でスピードを出す カーブで見通しが悪い 児童がどこを渡ってよいかわかりにくい	横断歩道新設	福岡市 警察（公安委員会）	完了	
博多区						
9 ①	東吉塚小学校 博多区吉塚6丁目8-1-1	東門から登下校する際、横断歩道がない	学校での安全指導（横断歩道新設に向け東門（ブロック塀）の改修が必要であることを施設課に情報提供済み）	学校	完了	
南区						
10 ①	西花畑小学校 南区松原2丁目・花畑4丁目「西花畑小前」交差点	子どもたちの通学路であるが、大変交通量が多く、通過する際に危険な状況がみられる	防護柵の設置	国道事務所	完了	
11 ②		南区松原2丁目「松原桜」交差点	子どもたちの通学路であるが、大変交通量が多く、通過する際に危険な状況がみられる	防護柵の設置	国道事務所	完了
12 ③		南区松原2丁目52番付近	見通しが悪く、人や自転車の飛び出しが危険	路面標示設置 警戒シール設置	福岡市	完了
13 ④	西高宮小学校 南区市崎1丁目7-7付近	東側から走行する車にとっては、峠を越えた後に横断歩道があり、見通しが悪く、横断中の児童に気づきにくい	路面標示設置	福岡市	完了	
中央区						
14 ①	福浜小学校 中央区福浜1丁目2-1	横断歩道の白線がほとんど見えない	横断歩道塗りなおし	警察（公安委員会）	完了	
15 ②		中央区福浜1丁目2-1近辺	「ゾーン30」の緑の舗装が見づらい 横断歩道の白線が見づらい	ゾーン30の緑色舗装の塗りなおし 横断歩道塗りなおし	福岡市 警察（公安委員会）	完了
16 ③		中央区福浜1丁目2-1公民館近くの交差点	「とまれ」の標示がほとんど見えない 横断歩道の白線が見づらい	止まれの標示の塗りなおし 横断歩道塗りなおし	福岡市 警察（公安委員会）	完了
城南区						
17 ①	長尾中学校 城南区樋井川6-38付近の坂道	坂道になっており、「歩行者」の文字が坂道の頂上まで見えない	生徒への交通安全指導	学校	完了	
18 ②	堤小学校 城南区樋井川6丁目21～樋井川7丁目17	上り坂にカーブがあり、横断歩道が見えず、危ない	道路標識更新（通学路仕様）	警察（公安委員会）	完了	
早良区						
19 ①	田村小学校 早良区田村2丁目7交差点	片側のみ歩行者用信号機がついていないため、歩行者用の信号機が赤になっていないことに気付かず、右左折車との接触の危険が大きい。	歩行者用信号機設置	警察（公安委員会）	完了	
20 ②	高取小学校 早良区昭代1丁目19	昨年度交通事故が起きた道路につながる道路である。車の交通量が多く、路側帯のカラー舗装がされていない。学校からこの道路の手前まではカラー舗装済み。	路側帯のカラー化	福岡市	完了	
21 ③		早良区昭代2丁目15	交通量が多く、横断歩道がないにもかかわらず交差点を横断する人が多い。	交通安全指導	学校	完了
西区						
22 ①	愛宕小学校 西区愛宕3丁目11-5プレミスト愛宕北側道路	学校までの距離が長い（遠回りになる）、車の往来が激しい	路側帯のカラー化	福岡市	完了	
23 ②	玄洋小学校 西区今宿3丁目38番地	通勤の車の裏道になっているので、車がスピードを出して通り危険	路面標示	福岡市	完了	
24 ③		西区横浜1丁目43番地	歩道が狭く、信号待ちしている児童が車と接触しやすく危険	ポストコーンの設置	国道事務所	完了
25 ④		西区今宿3丁目38	車がスピードを出して通るが、点滅信号しかない	路面標示	福岡市	完了