

# 令和5年度

## 福岡市通学路交通安全対策プログラムに基づく要対策箇所一覧

全対策箇所完了

学校名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策主体	対策状況
東区					
1 ①	香椎小学校 御島崎2-6-1	登下校中の時間帯に歩行者や自転車がが多く、接触事故が起こる可能性がある。(坂道でスピードが出ている)	車道分離標(ラバーポール)新設	国道事務所	完了
2 ①	多々良中学校 水谷1丁目15・16番地	見通しが悪いため、事故が起こりやすい。	路側帯のカラー舗装 路面のカラー化	福岡市	完了
博多区					
3 ①	吉塚中学校 吉塚5丁目11~12	登下校で通る生徒が多いが、道幅が狭く、車の抜け道で交通量が多いため危険。	路側帯のカラー舗装	福岡市	完了
中央区					
6 ①	春吉小学校 渡辺通3丁目1-13	左右からの交通量が多く、車が減速しないため、横断歩道を通る児童が危険。	路面標示設置	福岡市	完了
			道路標識の更新	警察	
7 ②	春吉小学校 渡辺通3丁目11	道幅が狭いうえに、停車中の車が多いため、児童がよけて歩いている。	路面標示設置	福岡市	完了
8 ③	清川1丁目8	商店街を出たところの歩道の自転車通行量が多いため、危険。注意喚起の表示が消えかかっている。	路面シールの張り替え	福岡市	完了
			交通安全指導	学校	
南区					
4 ①	西高宮小学校 高宮2丁目18番	横断歩道がなく危険。	路面標示の新設及び更新	福岡市	完了
5 ②	西高宮小学校 高宮2丁目18番~市崎2丁目10番	歩道と道路の区別がつかないため危険。この区間だけグリーンベルトがない。	路側帯のカラー化	福岡市	完了
西区					
9 ①	小呂小学校 小呂島字向339-1	通学路から海側に入った場所に、崖のようになっている場所がある。子どもが飛び出した場合、とても危険。	自治協議会・土地所有者に連絡(柵の設置)	学校	完了
10 ②	周船寺小学校 周船寺171付近	古墳から踏切までの道路が非常に狭くなっていて、車の通りも多い、グリーンベルトが途中から切れるため通行時に車が来ると危険。	道路標識の更新	警察	完了
			交通安全指導	学校	

### 【対策状況について】

○実施予定・・・次年度以降に対策が実施される箇所    ○実施中・・・既に対策実施中の箇所  
 ○完了・・・対策完了(※対策完了箇所については、完了年度の次年度まで掲載します。    ○関係機関と調整中・・・対策を検討中