

令和6年度

福岡市通学路交通安全対策プログラムに基づく要対策箇所一覧

令和7年3月末時点

学校名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策主体	対策状況
東区					
1 ①	千早小学校	千早3丁目1 横断歩道がないため、遠回りして登下校をする必要がある。	交通安全指導	学校	完了
2 ②		千早3丁目6 通学路と商業施設の出入口が重なっていて、車や自転車との接触が危険。	車止めの設置	国道事務所	完了
3 ③	城浜小学校	城浜団地31(北) 公園に向かっていく児童が多いが横断歩道がなく、見通しが悪いので危険。	横断歩道の設置(上申中) 外側線の引き直し・路面標示新設	警察 福岡市	実施予定
4 ④		城浜団地31 見通しが悪いため、接触事故が起こりやすい。	横断歩道の塗り直し・標識移設 ダイヤマークの新設	警察	実施予定
5 ⑤	城浜団地31(東)	交通量は多いが、横断歩道がない箇所がある。カーブになっていて、見通しが悪いので危険。	横断歩道の設置	警察	完了
6 ⑥	城香中学校	香椎浜2丁目3 交通量が多いが、横断歩道に信号がないため危険。	押しボタン信号機設置(上申中)	警察	実施予定
城南区					
7 ①	金山小学校	城南区金山団地47 登下校時に児童が通過する場所に横断歩道がない。	停止線の引き直し 路面標示、グリーンベルトの設置 外側線の引き直し、延長	警察 福岡市	実施予定
早良区					
8 ①	原西小学校	原5丁目16 横断歩道や停止線が薄くなり、見えにくくなっている。	横断歩道塗り直し	警察	完了
9 ②		有田1丁目 横断歩道や停止線が薄くなり、見えにくくなっている。	横断歩道塗り直し	警察	完了
10 ③	原北小学校	南庄2丁目 施設の駐車場出入口が一部児童の通学路と重なっていて危険。	門型ポストコーンの設置	福岡市	実施予定
11 ④	西新小学校	西新6丁目4 狹い道にも関わらず、車がスピードを出し危険。また、車が離合する際に低学年の児童が車に隠れて見えにくくなる。	※外構設備工事実施中 路面シートの貼り付け	福岡市	実施予定
12 ⑤	大原小学校	原4丁目7 車の往来が多いにもかかわらず、道が細く見通しが悪い。	横断歩道、停止線の引き直し 交差点カラー化	福岡市	完了
13 ⑥		原4丁目7 細い道から車の往来が多い道へ出るため危険。 見通しが悪く、歩行者から車が見えづらい。	路面シートの貼り付け	福岡市	実施予定
14 ⑦		原3丁目12 車の往来が多いにもかかわらず、道が細く見通しが悪い。	交差点カラー塗り直し	福岡市	実施予定
15 ⑧		原3丁目8(北) 車の往来が多いにもかかわらず、道が細く見通しが悪い。	外側線、グリーンベルト、ドット線 十字マークの引き直し、塗り直し	福岡市	実施予定
16 ⑨		原3丁目8(西) 細い道から車の往来が多い道へ出るため危険。 見通しが悪く、歩行者から車が見えづらい。	路面シートの貼り付け	福岡市	実施予定
17 ⑩		原4丁目12 交差点の横断歩道が1箇所だけないため危険。	交通安全指導	学校	完了
西区					
18 ①	西都北小学校	北原2丁目 車の抜け道となっており、交差点を渡る児童と接触する危険がある。	路面標示設置 交差点のカラー化	福岡市	完了

【対策状況について】

○実施予定・・・次年度以降に対策が実施される箇所
○実施中・・・既に対策実施中の箇所
○完了・・・対策完了(※対策完了箇所については、完了年度の次年度まで掲載します。)
○関係機関と調整中・・・対策を検討中