


全体配置図



1 地質調査地層表

調査年月日	着工	昭和59年6月5日
	完成	昭和59年6月5日
施工者		

[illegible]

2 地質柱狀圖

Bor. No.

調 查 名	金武中学校校舎増築地質調査 No.1			調査主体名		
調 査 個 所	福岡市西区大字 田箇 561			調 査 期 間	S. 50. 6. 23 ~ S. 50. 6. 24	
調 査 深 度	10M 00	標 高		工 法	D-9リ-	
調 査 施 工		主任技術者		使用機械	Y8-10	

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	孔内水位 (m)	層厚 (m)	土質記号	色調	土質名	記事	相對密度	相對稠度	試料採取位置 (m)	標準貫入試驗結果									
												標尺	N 值	10cm 毎の打撃回数			打撃回数				
														10	20	30	40	50			
0		0.90	0.90				黄褐 灰	砂 粘土質	砂質、粘質土 砂含有量 40~60%			1.15	1	貫入不能							
			$\frac{7}{1.75}$				白灰 黄褐	粗砂混、 玉石	玉石(花崗岩) 10~30% 累積狀態、玉石間、 粗砂の空隙に、 3.50H ~ 4.00H くらい 透水 80~90%	極密	2.15	2	貫入不能								
										密	2.15	3	23 14 19 10								
		4.60								密	3.25	4	29/8 21 29/8								
											4.15	5	33 12 10 11								
5		7.50					黄褐	真砂	5.00~6.00 凡花崗岩 礫混、	密	5.25	6	26 11 12 13								
											6.15	7	38 12 12 14								
											6.25	8	66 12 14 20								
							黄褐	花崗岩 凡化	凡化度、強、砂質、 砂、石英多、含有、部 分の岩石、 岩石、粗砂、下層部には 砂、	密	8.15	9	50/9 20 30/9								
10		10.28								極密	10.15	10	50/13 31 30/13								
											10.28	11									
												12									