

久山スラッジ処分場[管理型] 水質検査結果

令和7年 5月分

福岡市水道局浄水部多々良浄水場

1 周縁地下水の水質

|                |           |      |
|----------------|-----------|------|
| 採水年月日          | 令和7年5月8日  |      |
| 測定結果が得られた年月日   | 令和7年5月21日 |      |
| 項目(単位)         | 採水場所      |      |
|                | 井戸上段      | 井戸下段 |
| 電気伝導率 (μ S/cm) | 1070      | 221  |

2 放流水の水質

|                        |                |  |                   |
|------------------------|----------------|--|-------------------|
| 採水年月日                  | 令和7年5月8日       |  | 基準値               |
| 測定結果が得られた年月日           | 令和7年5月21日      |  |                   |
| 項目(単位)                 | 採水場所           |  |                   |
|                        | 調整池出口<br>(放流水) |  |                   |
| 水素イオン濃度(pH)            | 7.1            |  | 5.8～8.6(海域以外)     |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L) | 1.4            |  | 60mg/L以下          |
| 化学的酸素要求量(COD) (mg/L)   | 4.4            |  | 90mg/L以下          |
| 浮遊物質(SS) (mg/L)        | 2              |  | 60mg/L以下          |
| 窒素含有量(T-N) (mg/L)      | 2.15           |  | 120(日間平均60)mg/L以下 |

**久山スラッジ処分場[管理型]**  
**維持管理記録簿 令和7年5月**  
対象期間: 令和7年5月1日 ～ 令和7年5月31日  
福岡市水道局浄水部多々良浄水場

## 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

| 種 類        | 数量(単位)                 |
|------------|------------------------|
| 汚泥         | 0 ( m <sup>3</sup> /月) |
| 汚泥 計       | 0 ( m <sup>3</sup> /年) |
| その他( — )   | — ( /月)                |
| その他( — ) 計 | — ( /年)                |

## 水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

|                       | 地 下 水 等   |           | 放 流 水     |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 採取場所                  | 井戸上段      | 井戸下段      | 調整池出口     |
| 採取日                   | 令和7年5月8日  | 令和7年5月8日  | 令和7年5月8日  |
| 分析結果が得られた日            | 令和7年5月21日 | 令和7年5月21日 | 令和7年5月21日 |
| 分析結果                  | 水質検査結果参照  | 水質検査結果参照  | 水質検査結果参照  |
| 異状の有無                 | 無         | 無         | 無         |
| 必要な措置を講じた<br>年月日とその内容 |           |           |           |

## 水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

|                       | 地 下 水 等  |          | 放 流 水    |
|-----------------------|----------|----------|----------|
| 採取場所                  | 井戸上段     | 井戸下段     | 調整池出口    |
| 採取日                   | —        | —        | —        |
| 分析結果が得られた日            | —        | —        | —        |
| 分析結果                  | 水質試験結果参照 | 水質試験結果参照 | 水質試験結果参照 |
| 異状の有無                 | —        | —        | —        |
| 必要な措置を講じた<br>年月日とその内容 |          |          |          |

## 施設の点検

|                       | 擁 壁 等    | 遮 水 工 | 調 整 池(沈でん池) |
|-----------------------|----------|-------|-------------|
| 点検日                   | 令和7年5月8日 |       | 令和7年5月8日    |
| 異状の有無                 | 無        |       | 無           |
| 必要な措置を講じた<br>年月日とその内容 |          |       |             |

※遮水工は設置されていないため点検対象外

## 残余の埋立容量(年1回以上測定)

|      |                  |
|------|------------------|
| 測定日  | —                |
| 測定結果 | — m <sup>3</sup> |