

市政記者各位

令和7年12月10日
道路下水道局建設部
(中部下水道課)

国道202号 下水道工事による道路陥没について

本年6月10日午前中に発生した標記の道路陥没の直接的な原因である内径1350mmの既設雨水管と内径500mmの鋼管の接続部に発生した隙間の発生経緯等について調査を進めてまいりましたところ、下記の結論に至りましたのでお知らせします。今後とも、安全で円滑な工事の推進に努めてまいります。

記


1 隙間が発生した経緯

6月10日に発生した道路陥没の直接的な原因である「隙間」については、5月28日に実施した受注者の作業が原因となったことが分かりました。

2 復旧等に要した費用について

復旧等に要した費用について、市の負担はございません。

なお、市は本件の復旧にあわせて実施した下水道管の改築と、道路管理者の依頼により実施した路面下空洞調査について負担することとしています。



連絡先

道路下水道局建設部中部下水道課長 中田
住 所 福岡市中央区天神1丁目8-1
電 話 092-711-4697 FAX 092-711-4466