




地質状況図

試錐番号	No. 1	号	孔口標高	m
工事件名	千代小学校地質調査委託			
工事地名	福岡市博多区東公園 7-8-1			
掘進長	15.00	m	最終孔径	66 mm

工事期間	昭和 54 年 5 月 29 日 ~	6 月 17 日
試錐機械	YSO-1 型	試錐ポンプ SP-20 型
方向	垂直	傾斜
孔内水位	昭和 54 年 6 月 2 日 測定	4.00 m


標尺 m	標高 m	深度 m	層厚 m	相対 硬度	土質記号	土質色調	観察事項	水 位 m	不 採 掘 乱 資 料 m	標準貫入試験 深 度 m	N 値 回/cm	10 cm 毎の 打撃回数 10cm 20cm 30cm	N 値 10 20 30 40 50
1		1.60	1.60	中い	X	埋	土 灰 褐 角礫、木片等を含み砂質土			1.15 1.45	8	2 3 3	
2										2.15 2.45	14	4 5 5	
3										3.15 3.45	15	4 5 6	
4		4.60	3.00	中位		砂 黄 褐	中～粗粒 所々にφ2~30mmの礫混り 含水大	▽ 4.00		4.15 4.45	14	4 5 5	
5										5.15 5.45	16	5 6 5	
6		6.05	1.45			シル質砂 暗灰	微粒、均質 貝殻片含む			6.15 6.45	2	1/4 1/16	
7										7.15 7.45	1	1/30	
8				非暗に		砂質シルト 暗灰	貝殻が多量含む 含水大で軟弱			8.15 8.45	1	1/30	
9		8.65	2.60	中い						9.15 9.45	12	3 5 4	
0										10.15 10.45	16	5 5 6	
1							細粒～粗粒 所々にφ2~10mmの細礫混入 粘土分10~20%含む 深部程粘土分が多くなる 含水大			11.15 11.45	14	4 5 5	
2										12.15 12.45	14	4 5 5	
3		13.90	5.25	中位		粘土混り砂 青灰				13.15 13.45	17	5 6 6	
4		14.10	0.20			砂 礫 青灰 黄褐	φ10~30mmの亜円礫含む			14.15 14.25	50 10 50		
5		15.02	0.92	軟岩		砂質頁岩 青灰	炭質頁岩を含む 風化軟岩			15.00 15.02	50 2		

- ・業務目的以外での利用は禁止します。
- ・本資料は、工事等により現況と整合しない場合があります。現在の位置関係や地質状況などを特定するものではありません。
- ・本資料は、参考データとして利用し、現在の地質状況は、再度ボーリングを行う等して確認をお願いします。

地 質 柱 状 図

試錐番号 № 2 号 孔口標高 m
 工事件名 千代小学校地質調査委託
 工事地名 福岡市博多区東公園 7-8-1
 掘進長 15.00 m 最終孔径 66 mm

工事期間 昭和 54 年 5 月 29 日 ~ 6 月 17 日
 試錐機械 YSO-1 型 試錐ポンプ SP-20 型
 方 向 直 傾 斜
 孔内水位 昭和 54 年 6 月 5 日 測定 4.10 m



・業務目的以外での利用は禁止します。
 ・本資料は、工事等により現況と整合しない場合があり、現在の位置関係や地質状況などを特定するものではありません。
 ・本資料は、参考データとして利用し、現在の地質状況は、再度ボーリングを行う等して確認をお願いします。